

用人单位名称	合肥市龙阳节能新材料有限公司		
用人单位地址	合肥市长丰县凤锦路 26 号		
报告名称	合肥市龙阳节能新材料有限公司职业病危害因素定期检测报告		
用人单位情况介绍	用人单位	合肥市龙阳节能新材料有限公司	
	单位地址	合肥市长丰县凤锦路 26 号	
	单位性质	有限责任公司	行业类型 C2641 涂料制造
	主要产品	腻子粉	年产量 10 万吨
现场调查人	王岩、周文丽	现场调查时间	2023. 04. 19
采样人员	王岩、周文丽	现场采样时间	2023. 04. 20
检测人员	李晶晶、江孟琦	检测时间	2023. 04. 20-2023. 04. 21
用人单位陪同人	汪丽群		
影像资料 (采样)			
结论与建议	检测结果： (1) 石灰石粉尘（总尘、呼尘）：生产车间（投料工、叉车工）岗位接触空气中石灰石粉尘浓度符合国家职业卫生标准的要求；生产车间（包装工）岗位接触空气中石灰石粉尘浓度不符合		

国家职业卫生标准的要求。

（2）噪声：生产车间（投料工、主控员、叉车工）岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合国家职业卫生标准的要求；生产车间（包装工）岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级不符合国家职业卫生标准的要求。

职业病危害因素浓度/强度超标原因分析：

（1）石灰石粉尘：①配套除尘系统密闭性不好，除尘效率下降。②配套设置的除尘器未定期清理、滤袋更换频次不符合要求，除尘效率达不到要求。③地面及设备清灰不及时存有积尘，设备运行振动易造成作业场所二次扬尘。

（2）噪声：设备同时运行时噪声相互叠加易造成作业场所噪声超标。

建议

（一）职业病危害防护工程设施方面

1、粉尘超标岗位建议：针对生产车间包装工位作业场所加强局部通风除尘，定期检查除尘系统密闭罩的密闭性，及时更换滤袋。作业人员需定期清扫地面及设备，避免生产中二次扬尘的产生。

粉尘操作岗位建议：针对生产车间下料口和投料口作业场所加强局部通风除尘。

2、噪声操作岗位建议：优先选择低噪声生产设备，高噪作业场所设置隔声挡板/隔声墙体、减振基座加固、个体防护等综合防噪措施。同时加强车间设备的维护保养，确保设备设施处于良好的运转状态，避免因设备运行不良产生高噪声现象。

3、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养，并做好相关维护保养记录存档；确保作业场所防护设施正常运行，保证净化效率，并做好相关维护保养记录存档。

（二）个人使用的职业病防护用品方面

1、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。

2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。

（三）职业卫生管理方面

1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。

2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在粉尘和高噪声的场所逗留。

3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意防尘”“戴防尘口罩”“注意通风”“穿防护服”、“噪声有害”“戴护耳器”等警示标识。

4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。

5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在

	2024 年 05 月 17 日之前完成。
报告签发 时间	2023. 05. 18